

English translation of abstract (CN 86203906)

This utility model relates to three-phase multi-speed change-pole motor, which is composed of a stator with a changeable 4/10 pole single-winding and a squirrel-cage rotor, and is provided with a speed control box. The three-phase winding has a magnetic potential at each pole similar to sinusoidal wave. As a result, the motor can rotate smoothly and has a high efficiency, its properties are as good as the single-speed motor with corresponding poles. Its power varies with the square or cube of the speed ratio, is applicable to variable torque load, can greatly save energy, and can be directly started at low speed conditions. The speed control is convenient, and a preferred structure is provided for the manufacturing and connection of separate coils, making the embedded lines be equal to the common double stacked windings.



迎实用新型专利申请说明书

(11) C N 86 2 03906 U

(43)公告日 1987年 2月18日

(21)申请号 86 2 03906

: 32) 申请日 86.5.30

(7) 申请人 长沙电机厂

地 址 湖南省长沙市韶山路94号

(72)设计人 邹楚池

(74)专利代理机构 湖南省专利事务所 代理人 杨 建 李柏林

[54]实用新型名称 三相变极多速电动机

(57) 摘要

三相变极多速电动机。由带有可变换 4 / 10 极 单绕组的定子和鼠笼转子组成,并配有调速控制柜,该三相绕组在各极下磁势皆近于正弦波,因而电动机转速平稳,效率高,各项性能与对应极数单速电动机相媲美,功率随速比成平方或三次方变化。适用于风机泵类变转矩负数,大幅度节能,可在低 神挡直接起动。调速控制简便。并提供分裂线围制、接线的最佳结构,使得嵌线同于常规双迭绕组。

北京市期刊登记证第1407号

- 1、一种三相变极多速电动机,由带有可变换为不同极数的定子、鼠笼转子、机座、端盖结构件及装有多个接线柱的接线板、接线盒等构成整机,另配有调速控制柜,其特征在于4/10极单绕组是由四层绕组构成的迭绕组,大、小分裂线超数各占一半,总个数为槽数的2倍,大线圈匝数一般为小线圈匝数的2倍,有18个接线端。
- 2、根据权利要求1所述的多速电动机,其特征在于硬绕组成型线圈,分裂线圈采用边绕边包工艺予制相间绝缘。
- 3、根据权利要求2所述的多速电动机,其特征在于在防个电 哈独立的大、小分线圈之间,绕线时在接合的匝上分别施用三分之 二迭包聚酯薄膜带,然后合制成为一整线圈。
- 4、根据权利要求 1 所述的多速电动机, 其特征在于对于 50 0 伏以下低压线圈, 采用 高压绝缘导线代用, 对于 30 0 0 伏以上的高压电机,则用 耐压等级 更高的绝缘导线代用。
- 5、根据权利要求1所述的多速电动机, 其特征在于在定子绕组接线端与机座、端 益间空间裕度较小时, 采取铁芯往非出线端偏心的结构。

三相变极多速电动机

本实用新型涉及一种三相变极多速电动机。

由于变极多速电动机能节省中间变速机构,已广泛应用于各个部门。 我国已有JD、JD02、YD 系列多速电动机。 国外瑞士 BBC、西德西门子(Siemens)、美国西屋(Westinghouse) 等公司也都有变极多速电动机的专用系列,但不能进行4/10极变速。

众所周知,倍极比多速电动机设计、制造较为简便,非倍极比多速电动机较为复杂,而含10极的非倍极比多速电动机设计和制造就更为困难。例如美国西屋公司近年提供的电机产品资料列出980个规格的多速电动机心,无论单绕组或双绕组电动机中尚无含10极的多速电动机。虽然苏联专利754581《ТРехØАЗНАЯ ПОПЮСОПЕРЕКЛЮЧАМАЯ ОВМОТКА 1981年》列有10/14极48槽变极绕组排列方案及磁势波形图,但各极波形畸变率明显较大,即各极基波绕组系数较低,而高次谐波含量都较大。

试用目前国内多速电动机设计遵循的成熟可靠的"反向法"、"换相法"、"对称轴线法"排列绕组方案,选用JS127—4为母型电机,定子槽数为60,采用上述方法设计虽能获得三相对称绕组,但作出三相合成磁势曲线观察,其结果为10极下波形畸变率太大。分析如下:(1)采用"反向法"(即不改变线圈的相属,仅在每相内部改变所属线圈的连接方向)变极,仅4极波形正常,但10极磁势次谐波(对10极为1/5次谐波)振幅大,且各高次谐波含量也大。故绕组虽为简单双层迭绕的常规线圈,只6根出线,却无实用价值。(2)采用"换相法"(即变极时打破相

的界限,把各线圈重新组合和分相)变极也仅能保证4极波形正常,而10极个别对极磁势振幅太低,且引出线增为15根,不拟实施。

本实用新型的任务是提供一种4/10极绕组多速电动机。该电动机各转速下起动、运行平稳,效率高,功率因数、堵转转矩和堵转电流倍数等各项性能达到对应单速电动机标准,节能显著。

现结合下列附图对本实用新型详细阐述。

附图的简要说明:

- 图 1 是三相 4 / 1 0 极 6 0 槽四层迭绕组展开图;
- 图 2 是 6 0 槽 4 / 1 0 极电动机绕组端线连接图;
- 图 3 是电动机变极接线原理图;
- 图 4 是电动机变速换接控制线路原理图。
- 一、变极绕组方案

今采用一种称为"同时反向换相法"排列变极绕组,取分裂线图、四层迭绕组的结构。

1、四层绕组:为了简化工艺,将电路的每槽四层分裂线图先简化为常规双层迭绕组,也即把常规双迭绕组的一个轻线圈分裂成两个电路独立的大、小分线圈。大线圈匝数一般为小线圈匝数的 2 倍。在基本极(低速)时,大、小线圈分属不同的相。在予制成型线圈时,大、小线圈间先予垫相间绝缘再送合成一个整线圈。

硬绕组成型线圈予制分裂线圈相间绝缘采用边绕边包工艺为:在 一、形模上先绕大线圈,绕至最末匝起始时用聚酯瓣膜带三分之二迭包 铜线,边绕边包至终,根据出线头设计长度剪断,用白纱带扎好折向 内侧。接着在大线圈上绕小线圈。起始匝就边绕边三分之二迭包聚酯 薄膜带,绕完第一匝后,后续匝终止加包绝缘层,只绕铜线至完工。 然后合制成大、小综合成型线圈为一整体。对于500伏以下低压线 □也可采用高压绝缘导线代用,既省去上述予制层间绝缘工艺,还提高槽满率和电机效率。对于3000 伏以上的高压电机,则用时压等级更高的绝缘导线代用。

这样把电路的四层迭绕组简化为外形结构上的等效双层迭绕。区别在于现每个线圈,如图 1 示有 4 个出线头,常规双迭绕组每线圈只有 2 个出线头。嵌线方法跟熟知的常规双迭绕组一样,也只在等效上下层线圈边间垫上层间绝缘即可。

- 2、三和60槽4/10极变极绕组排列。如图1所示。图中阿拉伯数字1、2……60代表铁芯槽号和线图号,编号的原则是线口和线图的上层边所在的槽编为同一号码。每槽中4根线代表四层线图边。实、虚线分别为等效双层绕组的上、下边。而上、下层边线粗(实、虚)线与细(实、虚)线分别代表大、小分线图。图1中1号与31号大线图端线也加粗作示例。线圈节距y=1~18。相邻线圈间及极相组线圈间的连线绘在绕组端部一侧。如此构成三相迭绕组,标号1U、1V、1W……等分别代表18个出线端标志。以10极为基本极分相,标U、V、W相。
- 6 0 相四层迭绕组实质为由12 0 槽等效单层(实为双层) 送绕组两槽合并为一槽成为等效双层(实为四层) 6 0 槽迭绕组。根据以1 0 权为基本极采用"同时反向换相法"变换为变后极4 极设计组合极相组、出线根数,再把上述120个大、小分线圈连接起来,主要是下述端部连接线的作用。
- 3、绕组端部结构: 从图 1 示绕组展开图看出繁复的槽绕组实质为 1 号线 图 顺槽号的重复。可见嵌线同于常规电机的双迭绕组。本实用新型的特征在于各线圈之间的接线及端部结构不同: (1 檔 规 6 0 槽 双迭绕组 1 0 极 为每两个线圈为一极相组, 4 极为每五个线圈为一极

相组。而本变极绕组一般为4个、三个(少数为二个。单个)分裂线图 为一极相组,各组内线圈邻槽连接;(2)常规绕组板相组线圈连接一般 为每对极相似重复,而本变极绕组因各极相组线图数不等,故极相组 间的连接一般无重复的部分。 故端部连接按如下说明进行、

图 2 列出线圈连接顺序与绕组端部接线图。各阿拉伯数字右上方 标"2"或"1"分别代表同一线圈号的大、小分线圈、60 檀四层 绕组共有120个分线圈,大、小分线圈各为60个,即各占一半。 号码上方带"一"(如 461)代表反接(从尾端 即线 圈下层边出线接 入)。号码上不带"一"(如1¹)表示顺接(从首端即线图上层边出 线接入) 极相组间连线(如 $\frac{1}{6}$ 1-161,102-211)即按此规定 逐根相连,并从相应点接出18根引出线。相邻线图(极相组内毗邻 如11、22、32、41)各线国引线连接与常规电机一杆为首尾和长。

可见本实用新型实施中可不理图 1, 而径行按图 2 计算各线显引 出线长度和进行绕组端部连接最为简捷。而嵌线同于常规双送绕组。

二、变极调速原理

电动机出线端(及其相连接的线圈号,从图1、图2中都可查到) 在10极和4极时标志分相如表1所示。

~~~~~	定电码	7机田玫珊在10	松和4	似时孙心分	AB.
相	序	A		В	

相	序	. A	B	С		
10极	电源端	1 U	1 V	1 W		
1-4	中端	2U_3U_4U_5U_6U	2V, 3V, 4V, 5V,6V	2W,3W,4W,5W,6W		
4 极	电源端	2U 2V 2W	3 U, 3 V, 3 W	4 U, 4 V, 4 W		
6—Y	尾端	1 0, 5 0, 60	1V 6V 6V 1W	5 W 6 W		

由于每相分成两半(从图2可看出),每半称为半相绕组,通

过18根引出线,每相的两个半相绕组可以采用串联、并联或改变电流相属,即电动机通过改变三相绕组连接方式来实现变极。当每相半相绕组都串联成一条电路,三相接成1一△时(如图3, a), A,B,C三相电流分别从接线端1U,1V,1W流入,则定子三相绕组磁势形成10极旋转磁场;当每相半相绕组并联,即其中有一半绕组反向,并且每相只保留1/3绕组相局不变,其余2/3绕组又各均换属其他两相,即采取同时反向换相法,三相接成6一Y时(如图3,b),1U,1V,1W,5U,5V,5W,6U,6V,6W结成Y接中性点。A,B,C三相电流分别从2U,2V,2W,3U,3V,3W,4U,4V,4W流入,定子三相绕组变换为4极旋转磁场。当电源频率f=50赫兹,分别按这样两种接法带动转子以近600转/分或1500转/分而旋转。

#### 三、机械件结构

为了尽量减少工装模具费用和加快制造进度,本电动机的构件尽量选用常规电动机的通用件如机座、端盖、轴承盖,定、转子铁芯和冲片,转轴,挡风板及标准件等。

但由于分裂绕组结构及变极电机极相组间连接线较多,线图跨距增大导致绕组端伸加长,故整机绕组接线端一端尺寸加长较多,原型电机该装配部位空间裕度小,采取铁芯往非出线端偏心的结构,机座、转轴与铁芯配合部分的加工尺寸及挡风圈长度尺寸亦作相应设计更改。

选择最佳原型电机作基础结构件,如定子铁芯端部空间裕度大,则免去铁芯偏移等措移,使设计图纸和加工更为简化。

须重新设计18个出线端的接线板和接线盒等。

本实用新型与现有技术相比具有下列优点:

1、本实用新型的变极绕组方案具有各极下磁势基波幅值高,高次谐波幅值低和无次谐波的突出优点,磁势波形接近于正弦形。4 极

为常规60°相带绕组,磁势波形与正常的单速4极电动机一样。10极相带总宽为120°,由于大线圈集中于相带中心附近,故绕组分布系数实介于60°和120°相带之间,谐波含量比常规60°相带单速电动机还低,攻破了含10极的变极电动机磁势波形畸变率大的技术难关。各极下基波和各高次谐波绕组系数列于表2。表中Kdu、KPu、KWu分别为v=1·5···23次谐波的分布系数、短距系数和绕组系数。同时列出单速电动机JS127-4(节距y=1~13,每极每相槽数q=5),JS127-10(y=1~8,q=2)的对应分布、短距和绕组系数。

由表列数据可见,4极基波绕组系数由于短距系数增大而增大 2·8 1%,谐波绕组系数比较如下:原常规电机无5次谐波,对较危险的7次谐波,现电机却下降近6倍,各有得失。总的磁势波形与常规4极单速单速电机相同。10极基波绕组系数下降9·8%,但5·7次谐波下降4·1倍。故10极磁势波形更接近正弦形,优于常规10极单速电机。这是本实用新型最突出的优点。

- 2、单绕组双速电动机 4 极采用 6 条支路,功率达 2 6 0 千瓦,单位体积及重量的功率与各项性能指标达到单速电动机标准。1 0 极采用 1 条支路,功率适用于变转矩负载要求,即功率随转速比成 3 次方变化,力能指标高,大幅度节能。
- 3、分裂线圈结构仅绕线与接线较复杂,嵌线实与常规双迭绕组电机一样,结构件大部分与常规电机通用,一般电机厂的设备、工艺都能顺利完成。

下面是本实用新型实施例:

表2为各速及对应单速电动机对应分布系数、短距系数和绕组系数

			. T 1-		12-	<del> </del> -	<del></del>		<del> </del>		1-2-	<del></del>
		KW,	10.0	-0.1041	0_849	0,933		KW 23	001163	0.064.83	0.8497	0, 2 664
	11	KP,		-0,1095 0,9511	0.9659	0,9659	2 3	KP 23	0,1045	-0,5878 0,06483	-0,9659	0,9659 0
		Kd 1 1	0,1095		987970,9659	6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		Kd 2 3	0,1103	0,1103	0.8797	-0,06398-0,2758
*		KW,	-0.10450.01562	0_08782	0,01635			KW ₁₉	0,07327		-0,25880,063160,8797	1
ているがらはない がない ないがな から出た数	1	KP,	-0.1045	0.5878	0.2588	0.25880.2588	1 9	KP ₁₉	0.6691	0,1096 0,9511 0,1041	0.2588	0,2588
光路が		Kd 7	0,1494	-0.1494	-0,06316 0,25 88 -0,016350,06316			Kd 19	-0, 1095		0_06316	80.2588
7. X.		ΚW5		0	 -v.01635	0.25880.25880.06699		KW17	92500	0.58780.06007	0.01636	869900
- 7 - 1	rc	KP.	0 2	: : : :	0.2588	0 2588	1 1	KP17	0,9136	0.5878	0,2588	0.25880.0669
3	:	Kd 5	0.2	2 • 0	<del></del>	0.2588		Kd ₁ 7	0,1022		0,0 6316	0.2588
11777	. '	KW	0.9352	0.95110.9099	0.8497	0, 933		KW13	9135-0,0935 0,1022	-0,0000 T 0,10 2 2	8497	0, 933
	-	KP ₁	0.97810.	0,9511	0,9659	0,9659	1 3	KP ₁₃	0.9136	9.5878	0,96590	0,9659
		Kd 1	W. 9567	U_9567	0.8797	0,9659		Kd 13	0,1022	0_1022	0.8797	-0_9659
7.7.4.	<b>绕组系数</b>	参数	多进 y=1-18	q = 5 學達 y=1-13	多速 y=1-180.8797	₩ œ	绕组系数	**	多速 V=1-18	q=6单建 Y=1-13	7=1−18	q=2 单速 y=1-8
	***	极数	极	<u> </u>	108		<b>*</b>	极数	* 数	ō,	10路 水	
	性!	4	٦		8		处	4	-		~	

长沙电机厂于1985年按上述变极绕组方案试制成功JDS127-4/10,260/22千瓦单绕组双速电动机。经型式试验证明,各转速起动、运行平稳,主要性能优越,各转速档性能达JB563-64 《JS系列三相鼠笼型异步电动机技术条件》即单速电动机标准,见表3。

由表 3 所列数据,可称各档性能能与对应单速电动机相媲美。本电动机将运往用户运行。现估算它对转炉炼钢节能增产的效果。原机 J S 127 一4, 2 6 0 千瓦电动机,效率 9 3 · 6%,现改机效率见表 3。设年运行时间为 5 0 0 0 小时,两种工况各占时 5 0%,负荷率为 8 0%,按下式计算年节电为:

$$5000 \times (\frac{260}{0.936} - \frac{260 \times 0.5}{0.938} - \frac{22 \times 0.5}{0.89}) \times 0.8 = 50.7 (万度电/年)$$

图 4 示电动机与调速控制柜连接原理线路图。

电动机起动时,合上负荷开关HK,按下起动按钮1QA,交流接触器1JC主触头闭合,信号灯LD亮,电动机在10极低速下直接起动,并运行。要将电动机换接为4极运行时,即按下2QA按钮,则接触器1JC主触头断开,而接触器2JC、3JC、4JC主触头均闭合,信号灯LD灭、HD亮,电动机切换成为4极高速档运行,

要将电动机返回 1 0 极运行时, 按下 1QA按钮, 则 2JC、3JC、4JC主触头断开,而1JC主触头闭合, H D 灭而 L D亮, 电动机 又转入 ... 速运转。如此双速变换运行。


按下停止按钮 TA,则各接触器主触头皆断开, LD、HD皆灭, 电动机断电停转。


图 4 中其他元件为: 电流互感器 LH1、LH2 , 热继电器 1RJ、 2RJ ,熔断器 1RD、2RD,以作短路,过载保护用,交流接触器常


表 3 是多速电动机各项性能数值汇总表


SØ 最大转矩倍数 堵转转矩倍数	设计值实测值标准设计值实测值标准设计值实测值标准设计值实测值标准设计值实测值	93.9 93.8 0.9 0.93 0.914 1.6 2.27 2.36 0.9 1.4 1.656.5 5.46 6.49	88.5 89 0.650.6560.634 1.6 2.85 3.05 0.91.37 1.715.5 4.42 5.10
 功率因数 COSØ	标准设计值实	0 • 8 0 • 8 3 0	0.650.6560
效率 n %	标准设计值实测值	93 93.9 93.8	88 88 •5
類定容	最区署	260	22
<b>将</b>		4	10

开、常闭辅助触头及吸引线圈旁也各标有相应符号1JC、2JC、3JC 4JC等。









# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER: _

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.